



LLEENDA

- T-1050 AFECTADA PER LES OBRES
- ITINERARI ALTERNATIU
- SENYAL DESVIAMENT TRÀNSIT
- SENYAL EXISTENT A MODIFICAR

ATENCIÓN
 T-1110 CORTADA
 por obras a 600 m
 Arnes por TV-3341
 y T-334

ATENCIÓN
 CARRETERA CORTADA
 por obras

ATENCIÓN
 CARRETERA TALLADA
 per obras

ATENCIÓN
 T-1110 TALLADA
 per obras a 3 km
 Lledó per T-334
 i TV-3341

ATENCIÓN
 T-1110 TALLADA
 per obras a 500 m
 Lledó per T-334
 i TV-3341